

# SH25-16 LW12-16 系列转换开关安装接线提示

## 一、开关与电气屏台的安装

- 1) 安装螺钉请用我们已备好的 M4×12 的平头螺钉
- 2) 当开关的安装板厚度大于 5mm 时应选用更长的 M4 螺钉,但螺钉增加的长度应等于安装板实际厚度减去 5mm
- 3) 安装螺钉允许伸入开关内部的最大尺寸为: 12mm

## 二、开关输出接线注意事项

- 1) 开关的静触片选用 H68 牌号, 1.3mm 厚的铜板, 开关接线时允许组合螺钉 ( M4×8 ) 最大的拧紧扭矩为: 1.2NM ( 牛顿·米 )
- 2) 接线时最好选用电动螺丝刀或中号普通螺丝刀, 严格控制拧紧扭矩 $\leq 1.2\text{NM}$  用力过猛或采用较大的螺丝刀会造成静触片螺纹滑牙
- 3) 接线时注意组合螺钉的压线片缺口向外, 否则会造成开关静触片定位塑料脚断裂, 影响开关正常工作